

Информация

о характерных нарушениях обязательных требований безопасности ТЭК, выявленных при осуществлении федерального государственного контроля Управлением Росгвардии по Оренбургской области в 2019 году

На территории Оренбургской области функционируют **85** объектов ТЭК, которым в результате проведенной процедуры категорирования (актуализации паспортов безопасности) присвоена соответствующая категория опасности.

В зависимости от тяжести последствий и размеров ущерба в результате совершения в отношении объектов ТЭК актов незаконного вмешательства **1** объекту присвоена высокая, **13** - средняя и **71** - низкая категории опасности.

В соответствии с «Планом проведения плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год» было запланировано к проверке 38 объектов ТЭК. План проверок выполнен на 100%.

Из общего количества проверенных объектов - 19 подвергнуты проверкам впервые.

В результате контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 237 нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, в том числе:

30 нарушений требований, предъявляемых к построению системы физической защиты объекта:

- отсутствие постов охраны объекта - на площадных объектах ТЭК;
- не проведение анализа уязвимости объекта в целом, а также оценки эффективности существующей системы физической защиты объектов, с периодичностью установленной Требованиями законодательства (*для объектов высокой и средней категории опасности - не реже одного раза в год, для объектов низкой категории опасности - не реже одного раза в 3 года*);
- не проведение учений с оценкой эффективности защиты объектов.

207 нарушений требований к инженерно-техническим средствам охраны, из них:

110 нарушений требований к инженерно-техническим средствам защиты:

- не заглубление основного ограждения в грунт на глубину не менее 0,5 метра для защиты от подкопа или отсутствие дополнительного ограждения внизу основного ограждения, заглубленного в грунт на глубину не менее 0,5 м, для защиты от подкопа;
- отсутствие дополнительного ограждения на крышах и стенах одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению объектов и являющихся составной частью его периметра;

- не соответствие предъявляемым требованиям средств защиты оконных проемов контрольно-пропускных пунктов для прохода людей (отсутствие защитных металлических оконных конструкций для уязвимых мест);

- не оборудование входных дверей контрольно-пропускных пунктов для прохода людей переговорными устройствами, отсутствие телекамер для наблюдения за подступами к дверям;

- отсутствуют предупредительные знаки (*"Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)", «Внимание! Охраняемая территория»*).

21 нарушение требований к системе охранной сигнализации объектов:

- отсутствие систем охранной сигнализации по периметру территории объектов, либо отсутствие отдельных ее элементов;

1 нарушение требований к системе сбора и обработки информации – отсутствие на объекте таковой;

16 нарушений требований к системе контроля и управления доступом:

- отсутствие на объектах систем контроля управления доступом с возможностью идентификации по одному либо двум признакам в зависимости от категории объектов;

16 нарушений требований к специальным техническим средствам досмотра:

- отсутствие технических средств досмотра;
- не оснащение контрольно-пропускных пунктов для автомобильного и железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ;

13 нарушений требований к системе охранной телевизионной:

- отсутствие на объектах системы охранной телевизионной;
- не соответствие имеющейся на объекте системы охранной телевизионной, предъявляемым требованиям (*не обеспечивает видеонаблюдение по сигналам срабатывания охранной сигнализации или видеодетекторов движения, обнаружение проникновения посредством видеодетекторов, обнаружение оставленных предметов, передачу изображения с выводом на пункт централизованной охраны*);

1 нарушение требований к системе оперативной связи – отсутствие на объекте стационарной радиостанции;

21 нарушений требований к системе охранного освещения - отсутствие на объектах систем охранного освещения, либо ее не соответствие предъявляемым требованиям (*возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации; ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны; совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и*

системы охранной телевизионной);

5 нарушений требований к системе оповещения - отсутствие на объектах средств оповещения о чрезвычайных происшествиях или нападении;

3 нарушение требований к системе электропитания - отсутствие резервного электропитания на объектах.

За нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, в отношении 14 должностных лиц субъектов ТЭК составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ¹.

Помимо плановых проверок в текущем году проведено 6 внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний. По результатам которых установлено, что нарушения по ранее выданным предписаниям устранены не в полной мере.

На основании чего 5 должностных и 2 юридических лица (филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», АО «Преображенскнефть» (2 должностных лица по двум объектам), ООО «Нефтяной мир», ООО «ГЭС Оренбург», ФГКУ комбинат «Светлый» Росрезерва и ПАО «Орскнефтеоргсинтез») привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Одновременно с этим следует отметить увеличение количества объектов ТЭК полностью соответствующих требованиям антитеррористической защищенности и эффективность мер принимаемых субъектами ТЭК, по обеспечению их антитеррористической защищенности.

По результатам проверок 2019 года отсутствовали нарушения на объектах принадлежащих: ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть – Урал», ООО «Нефтяной мир», ООО «Газпром переработка».

Несмотря на имеющиеся нарушения, зафиксированы значительные улучшения в безопасности объектов ТЭК принадлежащих АО «Оренбургнефть», ПАО «Т Плюс» филиал «Оренбургский».

Руководство указанных организаций своевременно организовало проведение мероприятий по дооснащению объектов инженерно-техническими средствами защиты и охраны в сроки, предусмотренные целевыми программами и паспортами безопасности объектов, согласованными с областной антитеррористической комиссией. При проверках объектов ТЭК, указанных субъектов нарушений сроков исполнения ранее выданных предписаний, не установлено.

Вместе с тем, результаты осуществления федерального государственного контроля за безопасностью объектов ТЭК показали, низкий уровень организации работы по обеспечению безопасности объектов принадлежащих:

¹ ст. 20.30 КоАП РФ – «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»

- ООО «Недра – К»;
- АО «Южно - Уральская промышленная компания»;
- ООО «Роста-терминал»;
- ООО «Газпром недра»;
- ФГКУ комбинат «Светлый» Росрезерва.

Основной причиной допущенных нарушений остается нежелание руководства ряда субъектов проводить мероприятия по приведению их инженерно-технической укрепленности в соответствие предъявляемым требованиям.

Вместо проведения мероприятий по устранению нарушений, руководство отдельных организаций предпринимало попытки (порой необоснованно) понизить или полностью снять ранее установленную категорию опасности.

Управление Росгвардии по Оренбургской области